

錦帶橋の構造

岩國錦帶橋建設局顧問



工学博士 青木楠男




(1952-11-8 化學機械協會山口地方大會)
第一日岩國市商工会館における講演速記)

岩國市役所


発行



完 成 し た 錦 帯 橋



裏側から見た錦帯橋の橋桁



錦帶橋全景（四橋完了）



第五橋工事着手

錦帶橋の構造

280年の古い歴史と、城山を背形としてこの橋のもつ稀に見る美しさと、其構造の特異性とを以て、天下に其名をうたわれた錦帶橋が昭和25年9月14日午前3時46分キジヤ颶風の為の洪水に押し流されてから、こゝに2年有余の年月をへました。この間名橋再建の為のあらゆる努力がはらわれ、こゝに復舊建設の工事も其最終段階に入つて明春の開通が心待ちせられる、状態に立ち至りました事は誠に御同慶に堪えないところであります。

こゝに本工事の施行に關係いたしました一員として再建される錦帶橋の構造について一言申述べ、昔の構造と變つた点につきましては其變更の理由を、從来の構造を踏襲しました点につきましては、これに対する今日の技術上から見た解釈を申し上げて御参考にいたしたいと存じます。

復 舊 方 針

錦帶橋の復旧方針については昭和26年1月27日東京に於いて、建設省、文部省文化財保護委員會、山口縣、岩國市等の關係者並びに參議院議員、學識経験者等三十數名からなる委員会が開かれて討議されました、席上近代交通に何の役にもたぬ原形復旧に對し、はげしい批判が加えられ、鉄筋コンクリートによる近代橋梁架設を唱える聲が高かつたのであるが、本橋が日本の文化財として深い意味をもつものであること、これの存否が岩國市の觀光に重大なる關係を有すること等が認められ、結局旧態に復旧するの方針が議決されました。

併し其構造上再度流失の惧れある點と、腐朽の為に35年位毎に架換

ければならぬ欠点、細部の形式に於いてある時代に古式の形式が變えられてゐる點等につき注意が喚起された。

こんな事情から昭和26年1月29日附で建設省河川局長並びに道路局長からの錦帯橋災害復旧工事設計協議について下掲の措置が通達された。

- 1° 井筒長については實施に當り地質調査の上決定しなるべき深くすること。
 - 2° 井筒構造については更に検討すること。
 - 3° 橋体の橋脚嵌入部については腐蝕せざる様構造につき留意のこと。
 - 4° 高欄は古式に倣う様考慮すること。
 - 5° 檢査額を超過する工費は別途負擔のこと。
- 復旧工事はこの線に沿つて設計施工された。

一 般 形 狀

流失前の錦帯橋は總長195.7mで、これが5径間に分かれ、上部の幅約4.6mの石積橋脚4基が配置されておる、左右両岸寄りの径間は各5本の支柱で支えられた反りを有する木桁橋であり、左岸寄りのもの、径間長は約37.0m、右岸寄りのものは約34.8mの径間長を有してをつた。中央の2径間は迫持法を用いた木造アーチ橋であつて各々35.61m 35.10m 34.90mの径間長を持つておつた。

この様な径間長の不揃いは決して意識的に行われたものでなく、橋脚築造にあたつての誤差其他から隅然に生じたものであろうことは想像にかたくない處であると共に、この径間長の不揃いが其後の橋桁架換えにあたつて施工上に多くの苦心を要せしむるに至ると考えられる。

と共に、錦帯橋の美観上にも特別の効果を与えてをるとも考えられない為に、復旧計畫にあたつては四橋脚の上部幅員を各4.6mとし、左岸より第一径間34.8m、第二、第三、第四径間各35.1m、第五径間34.8mを採用することとなつた總長193.3mである。總長に於いて2.4mの減少は從来の左岸橋台前面が錦川改良工事で施工された左岸護岸法線より幾分引き込んでおつたものを同法線に一致せしむると共に左岸橋詰の廣場を拡張することを得るの結果となつた。

次に橋脚の形状寸法であるが、從来の橋脚は幅員に於いて、又石積の傾斜に於いて各橋脚が夫々獨特の形状寸法を持つておつた事が記録されてゐるが、又橋脚に対する精確なる實測數値の残つておらない為に、完全に各橋脚を原形状に復旧することは困難であつた。これが為に比較的原型の残つておる流失を免れた橋脚について精確な實測を行い、代表的の形状寸法を決定して、この形に各橋脚を統一することとなつた。

又從来の橋脚は各筒其方向が異つておつて、傳ふる処では往時の洪水流の方向に一致せしめたものとされておつた。復旧工事にあたつてもこの点が論議されたが、現在の河状は往時の河状とは相當變化しておる事もあり、橋脚基礎に後述の如く深さ10mの鐵筋コンクリート井筒を使用する以上橋脚安全上から見ても旧來の橋脚の方向を再現するの必要は認められず、結局、橋梁中心線に直角に築造することになつた。

次に橋脚の高さについては在來のものが昭和8年に記録された最高洪水位9.46mに対しては中央径間のアーチ橋の起拱點は約1.0m水没することになり、橋の安全性からも、又木材の腐朽の點からも面白くない為に、中央橋脚に於いて約80cm両岸橋台に於いて約50cmの嵩上




げを行つた。

橋脚橋台

從來の橋脚基礎、古い橋脚の基礎は記録の傳えるところでは右圖の様な橋脚の形狀にならつて左右に彎曲した梯子洞木樣の編木臺を基礎とし河床面下より築き上げたと傳えられてゐる、又橋脚周圍の石垣は内部栗石を以て填充し洪水時には水が自由に内部の空隙を流通し水壓力を減ぜしめんとしたと傳えられる。

然るに左岸より第2號橋脚の旧基礎取り除きに際して現われた基礎土臺木は右圖の様なのであつた、木材は松丸太末口6寸程度のものが使用されたものと推定される、龜甲型の部分は短形断面のものが用いられ止栓には材種は推定出来ぬが潤葉樹の木栓が用いられておつた、これらの土臺木は現在の河床より2~2.7mの深さに据えられたものであつて最渴水期に於ても最低水位下であり280年に近い年月、水中にあつたものと想像される。

これ等の松材の表面は1~4cm内部迄腐蝕しコルク状を呈し、内部の大部分は未だ



健全材のまゝであつた。

龜甲型の部分の松材につき山陽パルプ株式会社岩国工場製造部試験課に於て分析して頂いた結果から次の様なことが明らかになつた。

「全纖維素の量は健全材の 57.2~59.6 %が腐蝕部に於て 15.9~50.1 %に減じております、

リグニンの量は 27.9~29.5 %より 37.0~64.7 %に増加、灰分は 0.3 ~ 0.4 %より 0.9~1.5 %に増しておる。」

以上の様な極めて簡単な基礎土臺木の上に積上げられた石積の橋脚が河水による基礎の洗堀をうけることなく 280 年の永きに亘つて其形を保ち得た事は、一面に於て橋脚間河床に張り立てられた川中敷石の保護によるものであり、一面に於ては錦川が長年月に亘り河状が安定しており、河床の著しい變動がなかつた事によるものと想像される。

川中敷石の工法は「下層大石、中石、小石交合の捨石、中敷石は荒敷石上、中、下交合敷込、上敷石は上、中、下の石交合中くぼに敷石生松亂抗打廻し、敷石はせり込み植石を專とす」とあり相当念入りに施工せられており、其後も敷石の維持修理については充分の注意が拂われたもの、様である。

然るに昭和25年9月の錦帯橋流失の状況並に崩壊後の橋脚を詳さに検討するに、この災害の直接原因は橋脚の崩壊にあるものと考えられ、其崩壊は橋脚基礎の洗堀によるものと推定する、この洗堀は勿論敷石の破壊に原因することは明かであるが、其根源をなすものは戦争中錦川の河状の安定が崩れた事、これに伴う河床の變動が顯著になつた事、人工的な河床の低下等によるものではあるまい。

架橋地點の地質 復旧計画に於て橋脚基礎に従来の工法を用うることは百年の計でないことは明らかでありこゝに近代工法による井筒基礎

を採用して万全を期すこと、なつたがこれが支持力、洗堀に對する安全性等を判断する資料とする為に地質調査を横山側橋臺基礎附近並びに錦見寄り第一橋脚附近について行つた。

この結果によると河床面下15mに至る迄細砂交りの砂利層であつて粒径最大14cm程度であることが明かになり、これより以下に於ても尚砂利層がつゞくものと推定された。

橋脚、橋台の基礎 上記の如き砂利地層で、河川勾配約1/500の地點における永久構造の橋脚基礎として鐵筋コンクリート井筒を採用した事は今日の practice として当然のことであり、井筒の深さに対して多少の考慮を必要とした。

先づ支持力であるが在来の橋脚が既述の如きものであつた點から考え、これと同様の荷重をうけるものとすれば、地下数mに沈下する井筒基礎は支持力については全然懸念のないものと考えられる。他橋梁の實例から見て、井筒底面の支持力は $60T/m^2$ 、井筒周圍の表面摩擦力は $1.5T/m^2$ を越えるものと考えられる。

支持力と洗堀とを合せ考えるとき、河床の砂利層であること、河川勾配が1/500程度であること等から考えて少くとも6mを要すると考えるのであるが、錦川に既設の諸橋の井筒深が8m~10mであり、前述の如く錦川の河床の、異動が見受けられる等の點から見て建設省よりの通譲もあり、安全を期して井筒長は10mと決定した。

井筒基礎の構造 橋脚軀体の形狀寸法を旧來のものに倣つて鑄造するものとし其大きさが底面に於て、幅員約6.7m 長約13.0mの紡錘形をしておるがこの底面を一様に受けるだけの大きさの井筒基礎の必要は支持力の上からも認められなかつた關係上基礎井筒の断面は短経4.5m長経9.5mの小判型とし、鐵筋コンクリート壁の厚さは0.6m、中央

部に厚さ 0.5m の隔壁一つを設けた。

井筒上端は、軀体面積を支持する為に幅 7.1 m、長 13.4m に拡大し、この為に幅 1.3m 乃至 1.95m の棚状の突出部を取付けた。

井筒は沈下后底面に厚 1.5m の水中 Concrete を施工し、中間部は砂礫を填充し、上部 1.5m の concrete を施工し、この上に軀体を築造した。

橋臺の基礎井筒には橋臺の幅が大なる為 2 基の円形井筒を沈下し、上部に基礎版コンクリートを施工し、其上に橋臺軀体を積上げた。

橋脚軀体の構造 旧橋脚軀体の表面石積には築城石垣の仕法が用ひられ、組石の大なるものを安定よく按配し、隙間には扶石を石垣法面より約 3cm 内に入れ、張合よく詰込み堅固に築立て、合端は漆喰を以て密着せしめてある。この表石垣の内側に軀体の高さの 2 / 3 にあたる部分まで空積の裏石垣が積上げられ、内部の空隙には栗石を大小混合隙間なく鐵挺子にて堅固につき固めてある。

軀体の中央上部には刎橋の端部をうける為に厚約 45cm、高さ約 2.7m の隔石が 5 本埋込まれ、これに五本の刎橋の橋桁が支えられておつた。

復舊計畫では基礎井筒上詰コンクリート上に底部幅員 3.3m、上部 2.00m のコンクリート橋脚心壁工を樂き、この頭部には刎橋の端部を受ける為に拱軸線に直角な面を設け、こゝに鋳鐵製の支承金物を取りつけた。軀体の表面石積は其外觀に従来の感覺を出来得る限り残したい為に、石材にはなるべく元の石材を蒐めて使用し、不足分に対しても旧石材の採集石山と傳えられる岩国山の石材を使用した。石積の仕法に關しても旧態を存する様特別の注意を払つた。

心壁工と表石積との間隙約 60cm には石積の積み上りと共にコンク

リートを現場打ちし、積石の背面の隙間へコンクリートを填充して石積の固着に備えた。

表石積の合端目地は在來の漆喰に代へて白色セメント、赤土真砂の1:3モルタルを使用した。

橋脚軀体の頂部の構造は其形狀を在來のものに倣ひコンクリート造とし、表面石張等在來のものに準じた。

アーチ橋

アーチ橋の構造と其強度 中央3絆間のアーチ橋の復旧にあたつては其起拱部を腐蝕防止の点から約1m短縮した以外は在來の工法に變更を加えておらない。

刎橋の構造の概略について一言すると橋面総幅員5m、有効幅員4.25mに対して5本の拱肋が間隔1.044mに配置されておる。支間35.1m、拱矢約4.7m 拱矢比1/7.5である。拱助の幅は全絆間を通して17cm、高さは拱頂に於て平均木を加えて74cm、支間の1/8點に於て約1.00mである。

拱肋は半絆間に11本の桁が順次襖を狭んで重なり拱肋を形成しておる。各桁の先端には鼻梁を架けて、次の桁を刎出し一構格をなす。桁の末端は後梁にて各拱肋を横に貫き、後詰木によりて支えられる。各材の接觸面には枘木が配されておる。

拱肋の結束は桁巻金物及び鎌によつておる。巻金物は一般に1分格につき2箇所宛緊結し、1ヶ所2枚宛末端を拱肋表面の勾配に合せ、ジヤツキにて締付け爪掛け鉄釘を堅固に打付ける。又巻金物間は橋体上下各材とも対角線上に渡り鎌一橋約3750挺を打ち込んである。

拱肋の形狀はほゞ拋物線形であつて等分布荷重に対しては有利な形

状が用ひられてゐる。

拱肋を拋物線形と假定し、起拱點を鉸と見做して行つた強度計等の結果では、 $1m^2$ 当り 300kg(人間5.5人に當る) の荷重に対して充分な強度を有しておる。

拱肋を形成する各材間に作用する水平剪断力に對しても部材間に挿入した柄の強度と摩擦力と、鞍木の働きとを考えるとき充分な強度が認められる。

拱肋に沿つて配置されておる肋木、及 V形の鞍木は拱肋の緊結と、剪断應力に堪える爲のものと考えられ拱肋の補強材として極めて有効に作用しておるものと考える。

各拱肋間に取付けられた振留木は横荷重に備えたものであつて、近代橋梁に於ける水平橋と全く同じ工法が用いられておる。

拱助支承 従来の拱肋の端部は橋脚軀体中心の隔石迄延びており、この埋込部は常に濕氣を含んでおつた為に腐蝕が著しく拱肋架換の期を早めておつた。復旧設計にあたつてはこの點に鑑み、橋脚軀体の心壁工の上部を約 80cm 突き出し其面を拱軸線に直角となし、この面に鋳鐵製の支承を配し、拱肋端をこの金物に嵌め込み、ボルト締めとした。支承金物は二重底となし底部間隙の空氣流通を自由とし、拱肋端部を常時乾燥状態におくこと期した。

欄干 流失前の錦帶橋の欄干は擬宝珠をつけたものであつた。大正年間の架換に際して古式のものから改められたと傳えられる。

昭和 16 年 1 月 27 日の協議会の結果により、これを素朴な旧態に戻すこととなつたのであるが、古い記録を調査の結果、古式の欄干の型式が時代によつて可成の變遷のあることが明かになつた。この爲に文部省文化財保護委員會委員中この方向の専門家の參集を願い、検討の結

果、享和時代の形式に復元することに決つた。

橋材の防腐處理 錦帯橋の橋材の腐蝕が30年前後毎に本橋の架換えを餘儀ないものにしておつたのであるが、今后の架換えは其工費の點に於て、又所要の大きさの木材を得る事の困難等の點から、これを半永久的のものとする爲に完全防腐處理を行う事に決つた、処理剤としてクレオソート、又はマレニゾン等の案もあつたが、これ等が木材に着色するの缺點あることから、Pentachlor Phenol.na 塩を使用することに決つた。

防腐剤の注入は大阪、東洋木材防腐会社が請負つた為に橋材を一旦大阪に送り、注入後再び岩國に返送することとなつた、木材によつては産地より直接大阪に送つたものもある。

使用した薬品は三井化学の、5号P. C. P Natrium塩 5%水溶液である。

防腐材の注入操作は大体次の様な方針にて行つた。

注入方法は Bethel 法による事とし、

注入操作は注入罐に木材を入れ $635\text{mm}/\text{cm}^2$ 以上の排氣状態を 45 分間保ちたる後、防腐剤を注入罐に充満し、然る後ポンプを以て防腐剤を罐内に壓入する、先づ $2\text{kg}/\text{cm}^2$ の圧力にて 60 分間加圧し、次に $4\text{kg}/\text{cm}^2$ の圧力に上昇して 60 分間、次に $6\text{kg}/\text{cm}^2$ にて 60 分、最後に $8\text{kg}/\text{cm}^2$ にて 180~240 分加圧して標準量を注入する。

木材一石当りの注入量は下記以上とする。

櫟 30kg. 檜 60kg. 松 60kg.

然る後に防腐剤を罐外に排除し、 $(35\text{mm}/\text{cm}^2$ の排氣状態を 45 分間以上保ちて作業を終る。

使用薬剤は $40\sim45^\circ\text{C}$ に加温して使用する。

注入量は注入前後の重量を測定して決定する。

以上の方針で注入を行い、注入績成に現われた処では殆んど処定の
薬量を注入することが出来た。

尙P-C-P sodium 塩を固着する為に木材が現場到着後、硫酸ア
ルミニユーム 1kg を軟水 10ltr に溶解したものを木材 1 石當り 1Hr の
割合にて表面へ Spray にて撒布した。

又到着後加工した木材の木口等には油性P-C-P を塗布して防腐
処理の万全を期した。 以 上